Bergeijk wil veilig en comfortabel fietsen

De meest genoemde knelpunten

Westerhoven komt meerdere keren terug:
- Provincialeweg
- Heijerstraat
- Loveren
- Weerderdijk
- doorgaande weg door Westerhoven
- route naar Kempervennen

Bergeijk centrum komt meerdere keren terug:
- aansluiting fietspad/rijbaan bij Bergeijk Centraal
- omgeving Albert Heijn
- omgeving Wibra/Jumbo
- Eijkereind

Weebosch/Luyksgestel komt meerdere keren terug:
- Weebosch → Postelseweg
- Weebosch → Cartierheide
- omgeving scouting Luyksgestel
- omgeving Plus Luyksgestel

Als we alle reacties naast elkaar leggen, komen vooral deze problemen naar voren:

1. Fietspaden zijn te smal
Met name in het buitengebied. Hierdoor kunnen fietsers elkaar moeilijk passeren. Er wordt zelfs specifiek genoemd dat bredere fietspaden wenselijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een driewieler. Trottoirbanden te hoog, fietsers blijven er met hun trappers achter hangen.

2. Slechte kwaliteit van de verharding
Er worden genoemd:
- gaten
- grote bulten
- ongelijke bestrating
- verzakkingen
- plassen na regen
- slechte bermen

De melding over Weebosch – Postelseweg springt eruit vanwege het risico dat fietsers door de bulten van hun fiets worden gelanceerd.

3. Gevaarlijke oversteekplaatsen

Vooral bij:

- Kleine Broekstraat / Vlieterdijk
- Grote Broekstraat
- Loo
- Bergeijk centrum

Het probleem is daar niet alleen de oversteek zelf, maar vooral beperkt zicht op naderend verkeer.

4. Conflict met gemotoriseerd verkeer
Bij de fietsstraat in Walik wordt specifiek melding gemaakt van:

- hoge snelheid van auto's;
- voorrangssituaties;
- tractoren die dicht achter fietsers rijden.

5. Slecht zicht door begroeiing
In Bergeijk centrum wordt groen genoemd als oorzaak van beperkt zicht. Daarnaast wordt gevraagd om het groen langs fietspaden beter te snoeien vanwege onder andere brandnetels.

6. Verlichting
Op de route Bergeijk – Riethoven – Walik wordt verlichting als aandachtspunt genoemd.

Gerangschikt op verkeersveiligheid

🔴 PRIORITEIT 1 – Direct onderzoeken

1. Weebosch – fietspad voetbalveld → Postelseweg
2. Luyksgestel – fietspad/rijbaan bij de Plus
3. Kleine Broekstraat / Grote Broekstraat / Vlieterdijk
4. Bergeijk centrum – fietspad → rijbaan bij Bergeijk Centraal
5. Bergeijk centrum – omgeving Albert Heijn
6. Westerhoven – Provincialeweg
7. Westerhoven – doorgaande fietspaden
8. Walik – fietsstraat
9. Runderbochten / Boksheide

 PRIORITEIT 2 – Structureel aanpakken

10. Weebosch → Cartierheide
11. Route Kempervennen
12. Eijkereind
13. Routes richting Laarven en Lommel
14. Heijerstraat / Loveren / Weerderdijk
15. Fietspaden buitengebied Bergeijk
16. Visvijvers
17. Woeste Polder
18. Zwarte Bergen
19. Route scouting Luyksgestel

 PRIORITEIT 3 – Onderhoud en inrichting

20. Snoeien groen langs fietspaden
21. Verbeteren verlichting Bergeijk–Riethoven–Walik
22. Bermen en gaten naast wegen herstellen
23. Structurele controle van fietspaden op breedte, kwaliteit en veiligheid.

Belangrijk inhoudelijk punt: Het probleem is niet één slecht fietspad. Er worden vanuit verschillende kernen en door verschillende inwoners dezelfde typen problemen gemeld: te smalle fietspaden, slechte verharding, gevaarlijke oversteekplaatsen, gebrekkig zicht en conflicten met auto's en landbouwverkeer.
"Van fietsgemeente naar veilige fietsgemeente: inventarisatie van knelpunten in Bergeijk."

Overzicht onveilige verkeerssituaties en fietspaden – gemeente Bergeijk

Nr.	Locatie	Gemeld probleem	Prioriteit
1	Fietspad Provincialeweg – Westerhoven	Zeer slechte staat; veel scholieren gebruiken dit dagelijks richting Valkenswaard.	Hoog
2	Doorgaande weg door Westerhoven – fietspaden	Fietspaden aan beide kanten worden als zeer slecht omschreven en zijn toe aan renovatie.	Hoog
3	Provincialeweg / Heijerstraat, Westerhoven	Genoemd als problematische verkeers-/fietsroute.	Hoog
4	Heijerstraat, Westerhoven	Genoemd als onveilige/slechte fietsroute.	Midden
5	Loveren, Westerhoven	Genoemd als aandachtspunt voor fietsveiligheid.	Midden
6	Weerderdijk, Westerhoven	Genoemd als aandachtspunt voor fietsveiligheid.	Midden
7	Fietspad voetbalveld Weebosch → Postelseweg	Grote bulten in het fietspad; fietsers kunnen letterlijk van de fiets worden gelanceerd.	Zeer hoog
8	Weebosch – achter sportvelden → Cartierheide	Fietspad is te smal en bevat gaten.	Hoog
9	Route richting Laarven	Fietspad zou verbreed moeten worden.	Midden
10	Route richting Lommel	Fietspad zou verbreed moeten worden.	Midden
11	Fietspad richting Kempervennen, Westerhoven	Slechte/te smalle fietsverbinding; meerdere meldingen.	Hoog
12	Fietspaden buitengebied Bergeijk	Algemeen: te smal, gaten en ongelijke verharding.	Hoog
13	Fietspad bij Visvijvers Bergeijk	Te smal en gaten in het fietspad.	Midden
14	Woeste Polder	Fietspad te smal en vol gaten.	Midden

Nr.	Locatie	Gemeld probleem	Prioriteit
15	Route richting scouting Luyksgestel	Fietspad te smal en slecht onderhouden.	Midden
16	Langs de Zwarte Bergen	Fietspad te smal en gaten.	Midden
17	Runderbochten	Gevaarlijke situatie voor fietsers; weg te smal en/of gaten naast de weg waardoor fietsers weinig uitwijkruimte hebben.	Hoog
18	Route naar Boksheide	Gevaarlijk voor fietsers door smalle weg en slechte bermen/gaten naast de weg.	Hoog
19	Weg Bergeijk → Riethoven → Walik	Verlichting wordt als probleem genoemd.	Midden
20	Fietsstraat Walik	Auto's rijden volgens melding regelmatig te hard; auto's van rechts hebben voorrang; tractoren rijden soms dicht achter fietsers.	Hoog
21	Bergeijk centrum – aansluiting fietspad op rijweg	Levensgevaarlijke situatie waar het fietspad overgaat in de rijweg, bij Bergeijk Centraal.	Zeer hoog
22	Bergeijk centrum – omgeving Albert Heijn richting kerk	Slecht/gevaarlijk overzicht; auto's en fietsers komen elkaar moeilijk/laat in beeld. Groen belemmert het zicht.	Hoog
23	Parkeerplaats Albert Heijn	Auto's rijden achteruit en zien fietsers onvoldoende aankomen.	Hoog
24	Omgeving Wibra/Jumbo	Geen fietspad; uitrijdende auto's zouden fietsers onvoldoende zien.	Hoog
25	Eijkereind	Ongelijke bestrating; bij regen blijven plassen op het fietspad staan.	Hoog
26	Broekstraat / Loo – oversteekplaatsen	Geen goede opstelplaats voor fietsers; bochten beperken het zicht op naderende auto's.	Zeer hoog
27	Kleine Broekstraat → Vlieterdijk / oversteek Grote Broekstraat	Veel voetgangers en fietsers steken over; door een bocht zijn auto's slecht zichtbaar en wordt op goed geluk overgestoken.	Zeer hoog
28	Luyksgestel – omgeving Plus	Fietsers gaan van een apart fietspad naar fietsen op de weg; wordt als zeer gevaarlijk ervaren.	Zeer hoog
29	Algemeen: groen langs fietspaden	Overhangend/hoog groen en brandnetels langs fietspaden; onvoldoende vrij profiel.	Midden
30	Algemeen: fietspaden gemeente Bergeijk	Te smal, gaten, ongelijke ligging en slechte staat van onderhoud.	Hoog